

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Kode Lokasi : 1126001101

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (KM)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001	Beton	2	2	0	Sungai Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	17.200.000,00	B	
2	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001	Beton	-	-	-	Sungai Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	189.760.000,00	B	
3	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001	Beton	-	-	-	Sungai Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	381.296.000,00	B	
4	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001		-	-	-		2008	-	-	-	Dibeli	196.450.000,00	B	
5	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001		-	-	-		2008	-	-	-	Dibeli	8.800.000,00	B	
6	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001		-	-	-		2008	-	-	-	Dibeli	15.425.000,00	B	
7	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001	Beton	-	-	-	Senakin Kab. Landak	2010	-	-	-	Dibeli	280.860.000,00	B	
8	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001	Beton	-	-	-		2012	-	-	-	Dibeli	13.970.000,00	B	
9	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001	Beton	-	-	-	TR I Rasau Jaya	2012	-	-	-	Dibeli	88.615.000,00	B	
10	Jalan Usaha Tani	0413033905	0001	Beton	-	-	-	Pal IX Sungai Kakap	2012	-	-	-	Dibeli	88.560.000,00	B	
11	Jalan Kuat Centre	0413033906	0001		-	-	-	Jl. Raya Sungai Kakap	2009	-	-	-	Dibeli	87.540.000,00	B	
12	Jalan Kuat Centre	0413033906	0001		-	-	-		2009	-	-	-	Dibeli	19.900.000,00	B	
13	Jalan Masuk Purigatro Kuat	0413033907	0001	Beton	-	-	-	Rasau Jaya	2009	-	-	-	Dibeli	99.700.000,00	B	
14	Jalan Kebun	0413033908	0001	Beton	-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Segedong Sambas	2010	-	-	-	Dibeli	84.790.000,00	B	
15	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-	Sungai Kunyit	2007	-	-	-	Dibeli	66.700.000,00	RB	
16	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-		2007	-	-	-	Dibeli	7.862.500,00	RB	
17	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-		2007	-	-	-	Dibeli	7.862.500,00	RB	
18	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-		2007	-	-	-	Dibeli	7.862.500,00	RB	
19	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-		2007	-	-	-	Dibeli	7.862.500,00	RB	
20	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-	Sungai Kunyit	2007	-	-	-	Dibeli	66.700.000,00	RB	
21	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-	Sungai Kunyit	2007	-	-	-	Dibeli	66.700.000,00	RB	
22	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001	Beton	-	-	-	Sungai Kunyit	2007	-	-	-	Dibeli	66.700.000,00	RB	
23	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001		-	-	-	Kab. Landak	2010	-	-	-	Dibeli	50.475.400,00	B	
24	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001		-	-	-	Kab. Pontianak	2010	-	-	-	Dibeli	50.475.400,00	B	
25	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001		-	-	-		2012	-	-	-	Dibeli	99.880.000,00	B	
26	Sumur dengan Pompa	0414010206	0001		-	-	-	Distan Bidang Horti	2012	-	-	-	Dibeli	74.500.000,00	B	
27	Instalasi Irigasi	0415103913	0001		-	-	-	Sungai Kakap	2008	-	-	-	Dibeli	94.630.000,00	B	
28	Instalasi Irigasi	0415103913	0001		-	-	-	BBI Peniraman	2008	-	-	-	Dibeli	236.250.000,00	B	
29	Instalasi Pipa	0415103914	0001		-	-	-	Kab. Landak dan Pontianak	2010	-	-	-	Dibeli	4.088.900,00	B	
30	Pembuatan Instalasi Air Bersih	0415103915	0001		-	-	-	Alsintan Centre	2012	-	-	-	Dibeli	49.600.000,00	B	
31	Irigasi Pertanian	0416053907	0001	Beton	-	-	-	Sungai Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	199.328.000,00	RR	

32	Turap Beton Kuat Centre	0416053908	0001	Beton	-	-	-	Alsintan Centre Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	266.761.000,00	B	
33	Irigasi Tingkat Usaha Tani	0416053909	0001		-	-	-	Sungai Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	12.000.000,00	B	
34	Irigasi Paralonisasi	0416053910	0001		-	-	-	BBI Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	133.100.000,00	B	
35	Embung	0416053911	0001		-	-	-	BBI Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	43.580.666,66	B	
36	Embung	0416053911	0001		-	-	-	BBI Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	44.189.666,67	B	
37	Embung	0416053911	0001		-	-	-	BBI Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	43.580.666,67	B	
38	Embung	0416053911	0001		-	-	-	BBI Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	43.580.666,67	B	
39	Embung	0416053911	0001		-	-	-	BBI Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	44.189.666,67	B	
40	Embung	0416053911	0001		-	-	-	BBI Kakap	2007	-	-	-	Dibeli	44.189.666,67	B	
41	Embung	0416053911	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2010	-	-	-	Dibeli	49.748.700,00	B	
42	Turap	0416053912	0001		-	-	-	BBI Kakap	2008	-	-	-	Dibeli	7.850.000,00	B	
43	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	BBI Kakap	2008	-	-	-	Dibeli	3.250.000,00	B	
44	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	Sungai Kakap	2008	-	-	-	Dibeli	116.484.825,00	B	
45	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	Sungai Kakap	2008	-	-	-	Dibeli	177.409.000,00	B	
46	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	Sungai Kunyit Kab. Pontianak	2008	-	-	-	Dibeli	13.928.000,00	B	
47	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	Sungai Kakap	2008	-	-	-	Dibeli	49.755.000,00	B	
48	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2009	-	-	-	Dibeli	11.250.000,00	B	
49	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	BBI Peniraman	2010	-	-	-	Dibeli	100.900.100,00	B	
50	Jaringan Irigasi	0416053913	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2013	-	-	-	Dibeli	107.106.000,00	B	
51	Jaringan Air	0416053914	0001		-	-	-	BBI Peniraman	2008	-	-	-	Dibeli	10.000.000,00	B	
52	Jaringan Air	0416053914	0001		-	-	-	BBI Peniraman	2008	-	-	-	Dibeli	5.100.000,00	B	
53	Jaringan Air	0416053914	0001		-	-	-	Sungai Kunyit Kab. Pontianak	2008	-	-	-	Dibeli	86.625.000,00	B	
54	Jaringan Air	0416053914	0001		-	-	-	Sungai Kunyit Kab. Pontianak	2008	-	-	-	Dibeli	8.000.000,00	B	
55	Pompa Air Untuk Lahan Pertanian	0416053915	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2009	-	-	-	Dibeli	99.730.000,00	B	
56	Pompa Air dan Instalasi	0416053916	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2009	-	-	-	Dibeli	3.483.333,33	B	
57	Pompa Air dan Instalasi	0416053916	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2009	-	-	-	Dibeli	3.483.333,33	B	
58	Pompa Air dan Instalasi	0416053916	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2009	-	-	-	Dibeli	3.483.333,33	B	
59	Filter Air	0416053917	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2009	-	-	-	Dibeli	44.825.000,00	B	
60	Sambungan Air	0416053918	0001		-	-	-	Cetrus Centre Jl. Raya Seqedong Sambas	2009	-	-	-	Dibeli	5.000.000,00	B	
61	Tata Air Macro	0416053919	0001		-	-	-	BBI Kakap	2010	-	-	-	Dibeli	17.641.000,00	B	

62	Sumur Bor	0416053920	0001		-	-	-	Kab. Landak dan Pontianak	2010	-	-	-	Dibeli	303.275.000,00	B	
63	Tata Air Mikro	0416053921	0001		-	-	-	Kab. Landak dan Pontianak	2010	-	-	-	Dibeli	35.063.600,00	B	
64	Konstruksi Turap	0416053922	0001		-	-	-	BBI Peniraman	2010	-	-	-	Dibeli	101.509.500,00	B	
65	Konstruksi Turap	0416053922	0001		-	-	-	Sungai Kakap	2010	-	-	-	Dibeli	100.064.900,00	B	
66	Konstruksi Turap	0416053922	0001		-	-	-	BBI Kakap	2009	-	-	-	Dibeli	110.750.000,00	B	
67	Pembangunan Infrastruktur Lahan dan Pengairan	0416053923	0001		-	-	-	BBI Kakap	2009	-	-	-	Dibeli	539.173.000,00	B	
68	Konstruksi Pagar Turap	0416053924	0001		-	-	-	BBI Kakap	2009	-	-	-	Dibeli	44.850.000,00	B	
69	Rehab Turap	0416053925	0001		-	-	-	BBI Kakap	2010	-	-	-	Dibeli	90.000.000,00	B	
70	Pembuatan Irigasi mendukung Agribisnis Sayuran	0416053926	0001		-	-	-	Distan TPH	2012	-	-	-	Dibeli	44.280.500,00	B	
71	Pembuatan Irigasi mendukung Agribisnis Sayuran	0416053926	0001		-	-	-	Distan TPH	2012	-	-	-	Dibeli	44.280.500,00	B	
72	Perencanaan Irigasi	0416053927	0001		-	-	-	Distan TPH	2012	-	-	-	Dibeli	6.930.000,00	B	
73	Rehab Embung/Pembuatan Menara Air	0416053928	0001		-	-	-	Alsintan Centre	2013	-	-	-	Dibeli	100.275.768,00	B	
74	Konstruksi Waduk (Pembuatan Sumur Bor)	0416053929	0001		-	-	-	Alsintan Centre	2013	-	-	-	Dibeli	219.678.000,00	B	
75	Jembatan Beton	0413020501	0001	Beton	-	-	-	Jl. Sagatani KM.7,8 Singkawang Selatan	01/01/2015	-	Tanah Milik Pemda	195526	Dibeli	206.830.000,00	B	Akses Menuju Ke Lokasi Lahan Praktek Siswa (Akses Ke Lokasi Lahan Praktek Siswa)
76	Saluran Sekunder	0414010303	0001		-	-	-	Sakong		-	-	-	Dibeli	198.417.438,00	B	Pembangunan di lahan sakong